



Veröffentlichung

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung (IED – Inspektion) nach § 52a Abs. 5 BImSchG											
Aktenzeichen: 63 DH 00144/2015/74											
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 13.07.2021											
Betreiber:	Spannhake, Alke und Cord Herelse 5 27232 Sulingen										
Betriebsstandort:	Herelse 5 27232 Sulingen										
Nr. gemäß 4. BImSchV:	7.1.11.3										
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlage zum Halten und zur Aufzucht von Mischbestand										
Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern? Nein											
Festgestellte schwerwiegende Mängel:											
<table border="1"><thead><tr><th>Mängel</th><th>Beseitigung bis:</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>		Mängel	Beseitigung bis:								
Mängel	Beseitigung bis:										
Nachprüfungstermin, Datum:											
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung: 2024											

im Auftrag

gez. Niemeier