



## Veröffentlichung

<b>Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung (IED – Inspektion) nach § 52a Abs. 5 BImSchG</b>	
<b>Aktenzeichen: 63 DH 03446/2015/74</b>	
<b>Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 20.02.2019</b>	
<b>Betreiber:</b>	HESPE, Cord-Hinrich Hespe 1 49406 Drentwede
<b>Betriebsstandort:</b>	Hespe 1 49406 Drentwede
<b>Nr. gemäß 4. BImSchV:</b>	7.1.11.1
<b>Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:</b>	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mischbeständen
Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern? <b>Nein</b>	
Festgestellte schwerwiegende Mängel:	
<b>Mängel</b>	<b>Beseitigung bis:</b>
Nachprüfungstermin, Datum: ---	
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung: <b>2022</b>	

im Auftrag

gez. Lüers-Koldwey