



Veröffentlichung

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung (IED – Inspektion) nach § 52a Abs. 5 BImSchG									
Aktenzeichen: 63 DH 01229/2016/74									
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 12.08.2019									
Betreiber:	WÜNNING GbR Heinrich Wünnig Gothel 19 49406 Eydelstedt								
Betriebsstandort:	Zum Schierholz 1 49406 Eydelstedt								
Nr. gemäß 4. BImSchV:	7.1.7.1								
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen								
Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern? Ja									
Festgestellte schwerwiegende Mängel:									
<table border="1"><thead><tr><th>Mängel</th><th>Beseitigung bis:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reinigungsleistung der Abluftreinigungsanlage wird nicht eingehalten</td><td>15.05.2020</td></tr><tr><td>Waschwasseraustritt an der Zugangstür der Abluftreinigungsanlage</td><td>12.12.2019</td></tr><tr><td>Waschwasserwanne wird durch die Lösung angegriffen</td><td>12.12.2019</td></tr></tbody></table>		Mängel	Beseitigung bis:	Reinigungsleistung der Abluftreinigungsanlage wird nicht eingehalten	15.05.2020	Waschwasseraustritt an der Zugangstür der Abluftreinigungsanlage	12.12.2019	Waschwasserwanne wird durch die Lösung angegriffen	12.12.2019
Mängel	Beseitigung bis:								
Reinigungsleistung der Abluftreinigungsanlage wird nicht eingehalten	15.05.2020								
Waschwasseraustritt an der Zugangstür der Abluftreinigungsanlage	12.12.2019								
Waschwasserwanne wird durch die Lösung angegriffen	12.12.2019								
Nachprüfungstermin, Datum: spätestens am 12.12.2019									
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung: 2022									

im Auftrag

gez. Rüter