



## Veröffentlichung

<b>Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung (IED – Inspektion) nach § 52a Abs. 5 BImSchG</b>	
<b>Aktenzeichen: 63 DH 01799/2015/74</b>	
<b>Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 04.10.2018</b>	
<b>Betreiber:</b>	Jungmastgeflügelerzeuger GmbH & Co. KG Paul-Wesjohann-Straße 45 49429 Visbek
<b>Betriebsstandort:</b>	Dammershausen 75 49406 Barnstorf
<b>Nr. gemäß 4. BImSchV:</b>	7.1.3.1
<b>Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:</b>	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastgeflügel
Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern? <b>Nein</b>	
Festgestellte schwerwiegende Mängel:	
<b>Mängel</b>	<b>Beseitigung bis:</b>
Nachprüfungstermin, Datum: ---	
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung: <b>2021</b>	

im Auftrag

gez. Lüers-Koldewey